


19 戸塚区 前田町 53 付近（JR線ガード下 赤関ガード）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	大雨時における下水排水能力不足
警告板等	あり（警告板・赤灯）
事前対策	流入樹の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示、バリケード設置
排水方式	自然流下
管轄	戸塚土木事務所



19 戸塚区 前田町 53 付近（JR線ガード下 赤関ガード）



国道1号線側から



前田町側から