

令和3年3月13日 大雨警報における栄区柏尾川からの  
工事中仮設管流出及び海の安全情報等の発表について

1 流出の経過

- 3月13日 8時00分 大雨による河川増水により工事に使用していた仮配管（ $\phi$ 1,200、L=5m、ポリエチレン管）4本が下流に流出。
- 3月13日 9時30分 柏尾川の栄区長沼町付近で2本、栄区長尾台町付近で1本発見。1本は不明。
- 3月13日 12時00分 柏尾川（栄区長尾台町付近）の1本を回収。
- 3月13日 14時10分 河川の増水のため栄区長沼町付近で発見した2本が流出。
- 3月13日 21時30分 3本の流出先が不明のため、下流側の鎌倉警察・消防、藤沢警察・消防に流出の情報提供を依頼。
- 3月14日 12時00分 海上保安庁湘南海上保安署、漁業協同組合に流出の情報提供を依頼。
- 3月14日 12時30分 江の島東浜海岸にて漂着していた1本を発見。
- 3月14日 16時00分 江の島東浜海岸で発見した1本を回収。

- ・引き続き残り2本の搜索を河川及び海域にて続けます。
- ・不明管流出による第三者事故を防ぐために、海上保安庁より海の安全情報等が出されます。

2 工事概要

- ・工事名 栄第二水再生センター進入橋等耐震補強等整備工事（その2）
- ・施工者 宮内建設株式会社
- ・発注者 横浜市環境創造局下水道施設部下水道施設整備課
- ・監督者 横浜市環境創造局下水道管路部下水道事務所

3 参考資料（別紙）

流出資機材の写真

お問い合わせ先

環境創造局下水道管路部下水道事務所長 木村 吉昭 Tel 045-871-4471

江の島東浜海岸に漂着した資機材



流出管回収状況

